

АКТ
проверки готовности общеобразовательных организаций
(школ), осуществляющей образовательную деятельность, к
новому 2024 - 2025 учебному году
составлен "09" августа 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ШКОЛА №57 ГОРОДСКОГО ОКРУГА МАКЕЕВКА»
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
(полное наименование организации - школы)

1970 г.

(годы постройки основных зданий организации, и их наименования)

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О.МАКЕЕВКА, Г.МАКЕЕВКА,
УЛ. КИПРЕНСКОГО, Д.1А

(юридический адрес, физический адрес организации)

Латышева Светлана Александровна , +7949 3316367

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Главы муниципального образования городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики от 01.08.2024 № 168 «О создании приемочных комиссий по проверке готовности образовательных организаций городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики к началу 2024-2025 учебного года, утверждению их составов» приемочной комиссией по проверке готовности образовательных организаций городского округа Макеевка в составе:

Председатель комиссии:

директор департамента образования Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики Пилюгина Татьяна Михайловна

Секретарь комиссии:

главный специалист отдела правового и кадрового обеспечения департамента образования Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики Гладкова Ирина Анатольевна

Члены комиссии:

- главный специалист отдела общего образования департамента образования Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики Рубцова Ольга Николаевна;
- врио руководителя Управы Горняцкого внутригородского района Администрации городского округа Макеевка Донецкой Народной Республики Осатюк Олеся Николаевна;
- председатель территориальной организации профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации Горняцкого района города Макеевки в Донецкой Народной Республике Степанишин Николай Александрович

проведена проверка готовности ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА №57 ГОРОДСКОГО
ОКРУГА МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ (далее - организация).

I. Основные результаты проверки:

1. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на - мест.

Качество и объемы проведенных в 2024 году:

а) текущих ремонтов на 1 объектах, в том числе:

покраска туалетов - 27 м²,

покраска плинтусов - 33 м²,

побелка потолков - 60 м²,

частичный ремонт системы отопления на 1 этаже – замена труб 10 метров погонных,

замена радиаторов – 13 шт.

Все работы выполнены силами техперсонала ГБОУ «СПШ № 57 Г.О.МАКЕЕВКА»

(наименование объекта, работ)

(наименование организации, выполнявшей работы)

б) иных видов ремонта на _____ объектах _____

2. Показатели образовательной организации:

а) проектная допустимая численность обучающихся - 513 человек;

б) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 448 человек, в том числе _____ человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

в) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс, - 45 человек;

г) количество классов по комплектованию:

классов всего – 22; количество обучающихся - 448 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 22 класса, 448 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

д) укомплектованность штатов организации:

административно-управленческий персонал (руководство) - 3 человека, 60 %;

учителя - 41 человек, 98 %;

обслуживающий (вспомогательный) персонал - 19 человек, 73 %.

3. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное

Имеются защитные зелёные насаждения (кусты и деревья) по периметру земельного участка школы, от здания на расстоянии 10 – 12 м, шириной 1,5 - 3 м. Покос травы проводится своевременно силами и средствами ГБОУ «СПШ №57 Г.О.МАКЕЕВКА». Ежедневно производится осмотр и уборка от мусора, производится подрезка кустарников;
общая площадь участка - 11541,6 м².

Основные недостатки: _____

4. Питание обучающихся - организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в _____ две _____ смены, в:

(количество смен)

Столовых _____ 1 _____ на _____ 200 _____ посадочных мест.
(количество столовых)

Буфет _____ 1 _____ на _____ 40 _____ мест.

Залов приема пищи _____ 1 _____ на _____ 200 _____ мест.

б) приготовление пищи осуществляется – общеобразовательная организация будет пользоваться услугами сторонней организации;

Основные недостатки: _____

_____;

в) обеспеченность технологическим оборудованием

№	Наименование	Количество (шт.)
1	Шкаф холодильный	4
2	Машина кухонная универсальная	1
3	Машина для переработки овощей	1
4	Витрина холодильная настольная	1
5	Шкаф жарочный электрический	1
6	Машина посудомоечная электрическая	1
7	Машина тестомесильная	1
8	Аппарат пароварочный-конвективный электрический кухонный	1
9	Прилавок - мармит электрический сухого нагрева	1
10	Электромясорубка	2
11	Плита электрическая кухонная	2
12	Сковорода электрическая	1
13	Бак нагревательный	1
14	Морозильный ларь	1

Основные недостатки: _____

_____.

5. Транспортное обеспечение организации - _____ не организовано _____:

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

_____ не имеется _____;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - _____ человек, _____ % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Техническое состояние	Примечание
-------	--------------	------------------------------	------------	------------------	-----------------------	------------

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать
детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем
комиссии;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных недостатков для принятия решения.

Т.М.Пилюгина

И.А. Гладкова

О.Н.Рубцова

О.Н.Осатюк

Н.А. Степанишин

ПРОТОКОЛ

комиссии по оценке готовности организации, осуществляющей
образовательную деятельность к началу 2024-2025 учебного года
составлен 13 августа 2024 года

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 57 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, год постройки
1970

(полное наименование организации, год постройки)

Донецкая Народная Республика
(учредитель организации)

2861115, ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, Г.О. МАКЕЕВКА,
Г. МАКЕЕВКА, Р-Н ГОРНЯЦКИЙ, УЛ. КИПРЕНСКОГО, Д. 1А
(юридический адрес организации)

и.о.директора Латышева Светлана Александровна, телефон +7 949 -331-63-67
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Распоряжением Администрации городского округа
Макеевка от 01.08.2024 № 168 «О создании приемных комиссий по проверке
готовности образовательных организаций городского округа Макеевка
Донецкой Народной Республики к началу 2024-2025 учебного года,
утверждении их составов» в период с «09» по «12» августа 2024 года
комиссией Администрации городского округа Макеевка проведена оценка
готовности образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность к началу 2024-2025 учебного года.

Наличие неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов:

МЧС России: предписания ранее не выдавались,

Росгвардии – отсутствуют,

Роспотребнадзора – отсутствуют.

I. Заключение комиссии

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 57 ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МАКЕЕВКА» ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, год постройки 1970
(полное наименование организации, год постройки)

к новому 2024-2025 учебному году готова
(готова, неготова)

II. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки


1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:
 1. Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ);
 2. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа (п. 3 ППР в РФ);
 3. Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам (п. 3 ППР в РФ);
 4. Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п. 3 ППР в РФ);
 5. Не проведено техническое обслуживание огнетушителей, введенных в эксплуатацию, для поддержания огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надёжной работы всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации (п. 4.3.1 СП 9.13130.2009);
 6. Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (таблицы 28 и 29 приложения к ФЗ-123) (пластик в коридорах 1 этажа) (ст. 134 п. 6 № 123-ФЗ);
 7. Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (розетка на горючем основании в к.102, провод по деревянному основанию в к.205, удлинитель в к.301) (п. 35 п.п. «з» ППР в РФ);
 8. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров, холлов, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (главный вход на 2 дверях, запасной выход 1 этаж, эвакуационный выход 1 этаж 2 двери, запасной выход из актового зала) (п. 26 ППР в РФ);
 9. Допущено использование подвала для хранения мебели и других предметов (п. 16 «б» ППР в РФ);
 10. Допускается использование электроустановочных изделий (розеток, рубильников и т.д.), с повреждениями (розетка со следами оплавления в спортзале №2, кабинет биологии на 2 этаже, кабинет информатики на 3 этаже) (п. 35 п.п. «б» ППР в РФ);
 11. Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (актовый зал) (п. 35 п.п. «в» ППР в РФ);
 12. Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию, нанесение (наклеивание) горючих материалов на электропроводку (кабинет труда на 3 этаже) (п. 35 п.п. «з» ППР в РФ);

13. Отсутствуют приспособления для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов (запасные эвакуационные выходы 1-4 этажи) (ППР в РФ п. 14; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020);
14. Не выполнена заделка негорючим материалом, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий (зазоров) в местах пересечения противопожарных преград инженерными (технологическими) коммуникациями – трубопроводами воды (к.102-105) (ППР в РФ п. 15);
15. Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (спортзал №2, холл 1-го этажа) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020);
16. Допускается устройство порогов на путях эвакуации (коммуникации на путях эвакуации при эвакуационном выходе из правого крыла 1-го этажа) (п. 7.3.13 СП 251.1325800.2016).
2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
- в срок до 27.08.2024 организовать работу по устранению выявленных недостатков;
- в срок до 30.08.2024 предоставить отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.
- по нарушениям МЧС – организовать работу по устранению в соответствии с планом устранения нарушений

Председатель комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:



Т.М. Пилюгина


И.А. Гладкова


О.Н.Рубцова


О.Н.Осатюк


Н.А.Степанишин


П.С.Штарк


*Убедное заверение и пожелание
успешного года и всего*



УТВЕРЖДАЮ
И.О. директора «ГБОУ СШ № 57
г.о.Макеевка»
С.А.Латышева
приказ от 08.2024 № 28

ПЛАН
устранения нарушений требований пожарной безопасности
в ГБОУ «СШ №57 г.о.Макеевка»

№ п/п	Нарушенное требование ПБ	Принятые меры	Период выполнения	Ответственный
1.	п.1-3 Допускаются к работе на объекте защиты лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (п. 3 ППР в РФ)	Запланировано обучение	До 01.10.2024	Директор школы
2.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по программам противопожарного инструктажа (п. 3 ППР в РФ)	Запланировано обучение	До 01.10.2024	Директор школы
3.	Обучение лиц мерам пожарной безопасности не осуществляется по дополнительным профессиональным программам (п. 3 ППР в РФ)	Запланировано обучение	До 01.10.2024	Директор школы
4.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации (п. 3 ППР в РФ)	Разработка и утверждение Порядка и сроков обучения лиц мерам пожарной безопасности	До 02.09.2024	Директор школы
5.	Не проведено техническое обслуживание огнетушителей, введенных в эксплуатацию, для поддержания огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надёжной работы всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации (п. 4.3.1 СП 9.13130.2009)	Техническое обслуживание в «Автор+»	До 02.09.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
6.	Допущено применение на путях эвакуации для облицовки стен материалов с более высокими показателями пожарной опасности, чем предусмотрено строительными нормами (таблицы 28 и 29 приложения к	Ремонт колон, обшитых пластиком	До 28.03.2025	Директор школы, заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.

	ФЗ-123) (пластик в коридорах 1 этажа) (ст. 134 п. 6 № 123-ФЗ)			
7.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию (розетка на горючем основании в к.102, провод по деревянному основанию в к.206, удлинитель в к.301) (п. 35 п.п. «з» ППР в РФ)	Розетки помещены на железные основания	До 02.09.2024	Заведующие кабинетами
8.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из коридоров, холлов, зальных помещений не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (главный вход на 2 дверях, запасной выход 1 этаж, эвакуационный выход 1 этаж 2 двери, запасной выход из актового зала) (п. 26 ППР в РФ)	Замена в замках «личинок» на защелки	До 28.03.2025	Директор школы, заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
9.	Допущено использование подвала для хранения мебели и других предметов (п. 16 «б» ППР в РФ)	Уборка подвального помещения	До 23.08.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
10.	Допускается использование электроустановочных изделий (розеток, рубильников и т.д.), с повреждениями (розетка со следами оплавления в спортзале №2, кабинет биологии на 2 этаже, кабинет информатики на 3 этаже) (п. 35 п.п. «б» ППР в РФ)	Замена розеток	До 02.09.2024	Заведующие кабинетами
11.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (актовый зал) (п. 35 п.п. «в» ППР в РФ)	Установка рассеивателя на светильник	До 02.09.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
12.	Допускается прокладка электрической проводки по горючему основанию, нанесение (наклеивание) горючих материалов на электропроводку (кабинет труда на 3 этаже) (п. 35 п.п. «з» ППР в РФ)	Прокладка электрической проводки в гофре	До 02.09.2024	Заведующий кабинетом
13.	Отсутствуют приспособления для самозакрывания, на дверях эвакуационных выходов (запасные эвакуационные выходы 1-4 этажи)	Установка приспособления для самозакрывания на дверях	До 20.12.2024	Директор школы, заведующий хозяйством

	(ППР в РФ п. 14; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020)	эвакуационных выходов		Мирошниченко Т.К.
14.	Не выполнена заделка негорючим материалом, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, отверстий (зазоров) в местах пересечения противопожарных преград инженерными (технологическими) коммуникациями — трубопроводами воды (к.102-105) (ППР в РФ п. 15)	Заделка зазоров возле труб системы отопления	До 02.09.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
15.	Лестница высотой более 45 см не оборудована поручнями (спортзал №2, холл 1-го этажа) (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020)	Установка поручня	До 02.09.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.
16.	Допускается устройство порогов на путях эвакуации (коммуникации на путях эвакуации при эвакуационном выходе из правого крыла 1-го этажа) (п. 7.3.13 СП 251.1325800.2016)	Устранены пороги на путях эвакуации, препятствующие свободной эвакуации людей	До 31.10.2024	Заведующий хозяйством Мирошниченко Т.К.